

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
CRAFT		





DBSERVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≈ 1A cos ϕ > 0,9



CORTAR EL CABLE
NEUTRO DE LA PLACA
MAIN PCB Y CONECTAR
COMO SE INDICA EN EL
RELE OG1